

Samengevat:

Dit gebouw is geheel voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor de reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime. Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van koelunits. Deze recirculeren de lucht in de ruimte (decentrale recirculatie). Voor deze ruimten zien wij geen beperkingen.

Een deel van de ruimte heeft een "buitengevel" die uitkomt op de Schepelhal. Ondanks dat dit geen buitenruimte is, is het volume van deze ruimte in verhouding tot de bezetting zo groot dat dat wel als zodanig kan worden beschouwd. De Schepelhal kan bovendien worden geventileerd door middel van dakramen.

Alle ruimten kunnen derhalve gebruik maken van de te openen geveldelen ten behoeve van het spuien van de ruimte.

Er zijn in dit bouwdeel geen vergaderruimten aanwezig.

De toiletruimten zijn onvoldoende of in het geheel niet mechanisch geventileerd. Er zal een mechanische afzuigventilatie-installatie moeten worden aangebracht. Tot die tijd is het advies de toiletruimten met onvoldoende ventilatie te sluiten.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen:

LB-01 Uitschakelen centrale recirculatie (RIVM/RVB adviseert dit niet)

LB-02 Controleren warmtewiel op juiste werking (zonder kortsluiting)

LB-03 Aanpassen bedrijfstijden luchtbehandeling (2 uur voor aanvang inschakelen en 2 uur na einde uitschakelen of op laag debiet ingeschakeld houden)

Specifieke beheersmaatregelen:

TV-01 Aanbrengen centrale toiletventilatie

OF

TV-02 Herverdelen luchthoeveelheden en deel van de toiletruimten afsluiten

TV-03 Gehele toiletgroep afsluiten.

Renvooi



Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM




Voldoet na organisatorische maatregelen




Voldoet na technische maatregelen




Geen gebruik mogelijk



Mechanische ventilatie



Toiletventilatie



Kwaliteit klimaatinstallatie



Samengevat

B001

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel B
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV







Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Bevindingen samengevat per bouwlaag

Renvooi



B002

project

onderdeel

opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen

Bouwdeel B
Tweede Kamer


Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum 4 september 2020
wijziging


schaal	nvt
formaat	A3

tek.	RHa
pl.	BvdV






Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Typering gevels

De verblijfsruimten zijn vrijwel allemaal voorzien van te openen geveldelen. Op de begane grond zijn deze vanwege veiligheid beperkt bruikbaar.

Renvooi



Te openen geveldelen



Beperkt te openen geveldelen



Niet te openen geveldelen

B003

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV





Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Alle verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie met voldoende capaciteit voor regulier gebruik.

Maatregelen:

-

Renvooi

	Voldoet aan klasse A gezonde kantoren
	Voldoet aan richtlijnen RVB
	Voldoet aan BB* 2012 nieuwbouw
	Voldoet aan BB* 2012 bestaande bouw
	Voldoet niet aan BB* 2012 best. bouw
	Geen verblijfsruimte / geen gegevens

* Bouw Besluit

B004

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020


schaal
formaat

nvt
A3


tek.
pl.

RHa
BvdV






Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie toilet ventilatie

De toiletventilatie ontbreekt of heeft een (veel) te lage capaciteit.

Maatregelen:

- TV-01 Afsluiten toiletruimte of toiletgroep
- TV-02 Aanpassen ventilatie-installatie

Renvooi

- Voldoet aan richtlijnen RVB
- Voldoet aan bouwbesluit
- Voldoet niet aan bouwbesluit
- Geen gegevens

B005

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen


Bouwdeel B
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002


datum 4 september 2020
wijziging
schaal formaat
nvt A3




tek. RHa
pl. BvdV



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping

Verdiepingen geen verblijfsgebied:

- Kelder
- Derde verdieping
- Dak

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

De verblijfsruimten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Klimatisering vindt plaats door koelunits (inductie-units).

Maatregelen:

-

Renvooi

-  Geen beperkingen voor regulier gebruik
-  Aandacht o.b.v. Covid maatregelen
-  Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen
-  Geen gegevens / geen verblijfsruimte

B006

project
onderdeel
opdrachtgever
projectnummer

Onderzoek aerosolen
Bouwdeel B
Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten Generaal
010005_002

datum
wijziging

4 september 2020

schaal
formaat

nvt
A3

tek.
pl.

RHa
BvdV

