

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4

Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie		
voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden
n = 2	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 20	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 20	x	foutnr IK 9-4 (*)
NEF			NEF			NEF		
EF			EF			EF		
OF			OF			OF		

Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.

Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 01/07.



Blanke ht kist a 10 st

gevaarenklasse 1.1.F !!!!

cpl schot met verpakking

Uitvoerder:	Datum:	Paraaf:	NSN	Lotnummer:
Aoo Mun Tech	14 aug 2007		1350-50-000-0724(17-B586)	10 01/07
Hoofd Bureau:	Datum:	Paraaf:	Bijz. Zie configuratie tabel.	
	02 okt 2007			

Lot 10 01/07

Configuratie tabel

Aantal

20

Buis M6 H

Lot 10- 01-03 20x Ingeslagen merken
--

Lichaam

Lot 10 01/07 20x Tekst opdruk geel op groen lichaam.

Staat

Lot 10-02-00 K 1x
Lot 10-03-00 K 9x
Lot 10-06-00 K 10x
Ingeslagen merken

Grond kds




Lot TP80 01-07 20x Zwarte opdruk.
--

Deelladingen

Géén tekst

Opmerkingen

Veiligheidslint onder de kokercentrering. Tussen lichaam en staart gekornageld: 10wel en 10 niet. Het lichaam is rijkelijk voorzien van Russische ingeslagen merken.

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4										
Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie				
voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan	voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan	voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan		
n = 6	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 60	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 60	x	foutnr IK 9-4 (*)		
NEF			NEF			NEF				
EF			EF			EF				
OF			OF			OF				
Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.										
Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 03/07.										
										
Blanke ht kist a 10 st			gevaarenklasse 1.1.F !!!!							
Uitvoerder:			Datum:			Paraaf:		NSN		Lotnummer:
Aoo Mun Tech			15 aug 2007					1350-50-000-0724(17-B586)		10 03/07
Hoofd Bureau:			Datum:			Paraaf:		Bijz. Zie configuratie tabel.		
			02 okt 2007							

Lot 10 03/07**Configuratie tabel****Aantal****60****Buis M6 H**

Lot 10 02/05 50x Zwarte opdruk
 Lot 33-1-00 9x Ingeslagen merken.
 Géén tekst 1x

Lichaam

Lot 10 03/07 60x
 Tekst opdruk geel op satin-groen lichaam.

Staart

Lot 10-03-00 K 60x
 Ingeslagen merken

Grond kds

Lot TP80 01-07 60x
 Zwarte opdruk.

Deelladingen**Géén tekst****Opmerkingen**




**Veiligheidslint onder de kokercentreerring. Lichaam en staart zijn gekornageld.
 Het lichaam is rijkelijk voorzien van Russische ingeslagen merken.**

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4

Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie		
voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden
x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)
NEF			NEF			NEF		
EF			EF			EF		
OF			OF			OF		

Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.

Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 04/07.



Blanke ht kist a 10 st

Eén maal een dopje er af van een aanvullende kds door gebruikershandeling (in de koker terug doen).

Uitvoerder:	Datum:	Paraaf:	NSN	Lotnummer:
Aoo Mun Tech	15 aug 2007		1350-50-000-0724(17-B586)	10 04/07
Hoofd Bureau:	Datum:	Paraaf:	Bijz. Zie configuratie tabel.	
	02 okt 2007			

Lot 10 04/07**Configuratie tabel****Aantal****60****Buis M6 H**

Lot 10 02/07 30x
Lot 10 01/07 26x
Niet leesbaar 4x
Zwarte opdruk.

Lichaam

Lot 10 04/07 60x
Tekst opdruk zwart op mat-groen lichaam.

Staat

Lot 10-05-06 K 38x
Lot 10-06-06 K 7x
Lot 10-08-06 K 4x
Lot 10-09-06 K 11x
Ingeslagen merken

Grond kds

TP80 01/06 60x
Zwarte opdruk.

Deelladingen**Géén tekst****Opmerkingen**

1x MR met 5 aanvullende ladingen.
1x tape slecht aangebracht op koker.
2x deelladingen beschadigd bij gebruikers handelingen.
Veiligheidslint onder&boven de kokercentrering.
Het lichaam is rijkelijk voorzien van Russische ingeslagen merken.



BIJLAGE C

Demontage buis M6-H

Overzicht Röntgenopnamen





Beschrijving werking buis M6-H

Overzicht Röntgen opnamen buislots (1)



lot 01-05



geen foto's (lot is niet de bij steekproef aangetroffen)



Overzicht Röntgen opnamen buislots (2)

lot 01-06

geen foto's (lot is niet de bij steekproef aangetroffen)



lot 03-06

geen foto's beschikbaar

